

Gyűjtő: KNEZTA SIBIT

Gyűjtés ideje: 1975.

TART.: BÁBONY NEPI ÉPÍTKEZÉSE

2 lap

Földrajzi mutató: BÁBONY

Szakkutató: X

PAPÍRIPARI VÁLLALAT




KISKUNHALASI GYÁRA

LELTÁRKÖRÖS

ÁTVEZETVE AZ EGYSÉGES LTK. 2845-ös TÉTELE ALÓL

2845



119/5

Adatközlő: Györe Sándor 83 éves  
Gyűjtő: Knézy, 1975 április

B á b o n y települése: Tobány községrész


Bábony tabányi "tobányi" része az 1848-as jobbágy-felszabadítás után települt be, szegény zsellérek kaptak itt házhelyet. A településnek ezt a részét erdő kiirtásával nyerték. Ez az erdőréteg legelőül szolgált. Az egykori itatókut nyoma ma is látható, a kut mellett egyfából vájt vályu van. A terep domboldal, építkezéshez kevésbé alkalmas, mint a két község /Bábony és Megyer/ többi része.

A telkek kicsinyek és szabálytalanok. A lakóépületek méretei is korlátozottak, kiscsaládi szervezetnek felelnek meg. /Hasonló rendszert *Belegyke* a burgai részen tapasztaltam, ahol szlovák eredetű summások laktak./

Halmaztelepülés jellegének látszik, pedig késői telepedésű és szabálytalanok az utcái. Nemcsak udvarán, de az utcákon is fák díszítik, valamit megőrzött eredeti formájából.

A lakóházak mind csucsfalukkal néznek a község közepén lévő patakra.

2845



1/9/6  
Adatközlő: Györe Sándor 83 éves.  
Gyűjtő: Knézy, 1975 április 30.

## B á b o n y tóbányi részének építkezése

Favázás, karóval rögzített falu épületek /lakóházak/ vannak. Mészöly István lakóházának homlokzatán a felső rész fonott. A szellőző ablakok is bele vannak fonva. A telken már épül a tulajdonos egyetlen helyiségi réglakunyhója. A tetőszerkezet ollóágasos "ollólábas".

Beosztása -három helyiségi. Gazdasági épületei már nincsenek meg.  
A tető hátul csapott.

Györe Sándor Kossuth u. 12. sz. telkén a régi építkezés sokféle archaikus technikája megtalálható, itt. A lakóház füstös volt. Jelenleg szoba-boltíves konyha - rakott sparhettel, kemencével, a szoba felőli falnál, a kamra felőli falnál katlan és régi asztal - kamra, istálló követi a konyhát. A lakóház elejéhez nagyobb földmunkával kellett rendezni a terepet, a pitarrészele lépcső vezet fel, mely sárból van, de karókkal fonással rögzített a széle, a pitar sárpadkája végig ilyen karósan rögzített.

Régies a kut is, a csirkeól karókból van összeállítva, a pince löszfalba van vájva.

Tetőszerkezete "födéfás" - egyszer ugranis leégett félig.

Györe Sándor házában van még 3-4 zsuptetejű ház, kettő máris lakatlan.

Györe Sándor háza és telke felméréndő.