

	<p>Object: Lakóház bontása a Szennai Szabadtéri Múzeumba</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_NF_GT és RRM_NF_Néprajzi fényképgyűjtemény, NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY</p> <p>Inventory number: RRM_NF_GT-5519</p>
--	--

Description

Lakóház bontása a Szennai Szabadtéri Múzeumba. Utcai homlokzat a zsupp leszedése után. Fél csapott tető, a tűzfal karóvázis két profilált szellőzőnyílással.

Basic data

Material/Technique: Ff negatív
Measurements: 6x6 cm; 8x8 cm

Events

Image taken	When	1978
	Who	Knézy Judit (1940-)
	Where	Nagykorpád