

[Additional information: <https://so.hu.museum-digital.org/object/671658> vom 2024/05/03]

	<p>Object: Lakóház bontási felvétele</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_NF_GT és RRM_NF_Néprajzi fényképgyűjtemény, NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY</p> <p>Inventory number: RRM_NF_GT-5651</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description

Dózsa György utca 64. Vörös-Korcz-féle lakóház. Ház bontási felvétele. Falkutatás a konyha és kamra közös falánál nincs kályhalyuk, de téglával van utólag a fal kirakva.

Basic data

Material/Technique: Ff negatív
Measurements: 6x6 cm; 9x9 cm

Events

Image taken	When	1978
	Who	Knézy Judit (1940-)
	Where	Csököly