

	<p>Object: Födémgerendák leszedése</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_NF_GT és RRM_NF_Néprajzi fényképgyűjtemény, NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY</p> <p>Inventory number: RRM_NF_GT-9634</p>
--	--

Description

Somogyszob, Luther utca 9. számú ház bontása. A födémgerendák leszedése. A konyha mestergerenda felett megroppant gerendájánál volt a toldás előtti fal. Keleti nézet.

Basic data

Material/Technique: Ff negatív
Measurements: 2,4x3,6 cm; 6x9 cm

Events

Created	When	1981
	Who	Sási János
	Where	Somogyszob